

Schweissanleitung für die «Z»- Aufschweiss- Anbohrarmatur

Instruction de soudure pour les robinets-vannes de branchement en «Z» à souder

Istruzioni di saldatura: valvola a saldare «Z» per foratura tubi

1. Das Aufschweißen der «Z»- Aufschweissarmatur darf nur durch geprüfte Schweißer erfolgen.
2. Die Armatur darf nur im Metall-Lichtbogen- Handschweißverfahren (elektrische Schweißung) auf die Stahlleitung geschweisst werden.
3. Der Schweissstutzen darf weder gekürzt noch in die Leitung eingeschraubt werden.
4. Es ist darauf zu achten, dass die Flächen im Schweissnahtbereich metallisch blank, zinkfrei und trocken sind.
5. Vor dem Schweissvorgang muss die Betriebsabsperrung bzw. der Stopfen aus der Armatur herausgeschraubt werden und der Durchgang durch Öffnung der Hilfsabsperrung gegeben sein.
6. Zur Vermeidung einer übermässigen Erwärmung der in der Armatur verbauten nichtmetallischen Dichtungen, soll eine Schweissdauer von **4 Minuten** für den gesamten Schweissprozess nicht überschritten werden.
7. Vor Durchführung des Anbohrvorganges empfehlen wir eine Dichtheitsprüfung der Schweissnaht durch Druckbeaufschlagung und das Absprühen der Schweissnaht mit leicht schäumender Flüssigkeit.
8. Ein Schliessen der Hilfsabsperrung soll nicht vor Ablauf einer Abkühlzeit von 10 Minuten erfolgen.
1. *La soudure du robinet-vanne en «Z» ne peut être effectuée que par un soudeur certifié.*
2. *Le robinet-vanne ne peut être soudé sur la conduite en acier qu'à l'aide d'un procédé manuel de soudure du métal à l'arc (soudure électrique).*
3. *Les raccords de soudure ne doivent être ni raccourcis, ni insérés dans la conduite.*
4. *Il faut veiller à ce que la zone de la soudure présente une surface métallique nue, exempte de zinc, et qu'elle soit sèche.*
5. *Avant la procédure de soudure, dévisser l'élément de fermeture ou le bouchon du robinet-vanne et libérer le passage en ouvrant l'élément de fermeture annexe.*
6. *Afin d'éviter une surchauffe des joints non métalliques intégrés dans le robinet-vanne, il convient de ne pas dépasser une durée de **4 minutes** pour l'ensemble du processus de soudure.*
7. *Avant d'entamer le branchement, nous recommandons de contrôler l'étanchéité de la soudure par mise sous pression et rinçage de la soudure avec un liquide légèrement mousseux.*
8. *Le verrouillage de l'élément de fermeture ne doit pas intervenir avant un délai de refroidissement de 10 minutes.*
1. *La saldatura della valvola a saldare "Z" può essere effettuata solo da un saldatore qualificato.*
2. *La valvola può essere saldata sulla condotta in acciaio esclusivamente con il processo di saldatura manuale ad arco elettrico a metallo (saldatura elettrica).*
3. *Non è consentito accorciare il bocchettone da saldare, né inserirlo nella condotta.*
4. *Assicurarsi che le superfici nel settore del giunto saldato non siano rivestite di metallo, siano prive di zinco e asciutte.*
5. *Prima del processo di saldatura l'intercettazione del servizio o il tappo devono essere svitati dalla valvola e deve essere presente un passaggio aperto dell'intercettazione ausiliaria.*
6. *Per evitare un riscaldamento eccessivo delle guarnizioni non metalliche montate nella valvola non è consentito superare i **4 minuti** per l'intero processo di saldatura.*
7. *Prima dell'esecuzione della foratura consigliamo una prova di tenuta del giunto saldato tramite pressurizzazione e spruzzo del giunto saldato con un liquido leggermente schiumoso.*
8. *La chiusura dell'intercettazione ausiliaria non deve avvenire prima che sia trascorso un tempo di raffreddamento di 10 minuti.*